

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN WONOSOBO

Jl. Tumenggung Jogonegoro No. 37 Wonosobo 56314 Telepon. (0286) 321034 – 321098 Faksimili (0283) 321034 Wonosobo Website: http://wonosobo.kemenag.go.id

SURAT PERINTAH KERJA

SATUAN KERJA: Seksi Bimbingan Masyarakat Islam Kankemenag

Kab. Wonsobo

NOMOR DAN TANGGAL SPK:

NOMOR : B-9/4/Kk.11.07/6/KS.01.7/10/2019

TANGGAL: 11 Oktober 2019

Halaman 1 dari 1

PAKET PEKERJAAN:

LAYANAN PERKANTORAN BERUPA PENYELENGGARAAN REHABILITASI KUA MELIPUTI REHABILITASI GEDUNG KUA KECAMATAN SELOMERTO KAB. WONOSOBO UNTUK KEPERLUAN SEKSI BIMAS ISLAM KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN WONOSOBO

NOMOR DAN TANGGAL SURAT UNDANGAN PENGADAAN LANGSUNG:

Nomor : B- 1793 /Kk.11.07/6/KS.01.7/9/2019

Tanggal: 27 September 2019

NOMOR DAN TANGGAL BERITA ACARA HASIL PENGADAAN LANGSUNG:

Nomor : B- 1903 /Kk.11.07/6/KS.01.7/10/2019

Tanggal: 07 Oktober 2019

SPK ini dimulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal diterbitkannya SPMK dan Penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam SPK ini

ini.

SUMBER DANA: DIPA Seksi Bimas Islam Kankemenag Kab. Wonosobo Tahun Anggaran 2019 Untuk mata anggaran kegiatan: 025.03.02.2104.009.301.052.A.533121

WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN: 60 (Enam puluh) hari kalender

NILAI PEKERJAAN 136.184.000,00,-

(Seratus tiga puluh enam juta seratus delapan puluh empat ribu rupiah)

NO 1	URAIAN PEKERJAAN 2 PEKERJAAN PERSIAPAN	ANALIS	VOLISAT.		H.SATUAN [Rp.] 5	H.KESATUAN [Rp.]	JUMLAH [Rp.]
		ANALIS 3					
			1	Uiezet & bouwplank	Ls	1,00	m1
2	Papan Nama Proyek	Ls	1,00	bh	150.000,00	150.000,00	
3	Administrasi & Dokumentasi	Ls	1,00	Set	500.000,00	500.000,00	
4	Brak kerja	Ls	1,00	Set	500.000,00	500.000,00	
5	Pembongkaran tembok lama	Ls	1,00	set	1.000.000,00	1.000.000,00	
			an advisor and			Jumlah	2.400.000.0
11	PEKERJAAN DINDING		- Control of the Cont		e kan kiri		
1	Galian tanah biasa	A.2.3.1.1.	21,56	m3	54.505,00	1.175.127,80	
2	urugan tanah kembali	A.2.3.1.9.1.	4,84	m3	18.164,96	87.918,41	The state of the s
3	Pas batu kosong	A.3.2.1.9.	5,09	m3	495.784,32	2.523.542,19	
4	Urugan pasir bawah pondasi	A.2.3.1.11.	1,27	m3	361.158,16	458.670,86	
5	Pasangna batu kali 1:6	A.3.2.1.4.	10,36	m3	831.067,70	8.609.861,37	
6	Pekerjaan sloof 15/20				BOOK BIRRE DE SOUMER EN STE NESSE LA SOUM DOUGLE (CONTROL DE LES ESTE NESSE LA CENTROL DE LA CENTROL	_	
Manufacture (no. or	- Beton cor 150	A.4.1.1.3.	1,09	m3	922.972,15	1.006.039,64	SCENIOR TO LAST LAND THE STATE OF THE STATE

	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR						
L	- Bekisting	B.26.b.2	7,27	m2	128.050,32	930.925,83	
7	Pekerjaan kolom 12 X 12					-	
miliane mentenjajno e	- Beton cor150	A.4.1.1.3.	0,43	m3	922.972,15	396.878,02	+
THE PERSON NAMED IN	- Pembesian besi polos	B.17.b.1.1	118,79	kg	13.816,80	1.641.297,67	
	- Bekisting	B.24.b.3.b	2,70	m2	85.164,42	229.943,93	
8	Pekerjaan Kolom 25 x 25	-	secure and the secure and the secure and				
	- Beton cor150	A.4.1.1.3.	0,35	m3	922.972,15	323.040,25	
	- Pembesian besi polos	B.17.b.1.1	37,20	kg	13.816,80	513.984,96	
	- Bekisting	B.24.b.3.b	1,96	m2	85.164,42	166.922,26	
9	Pekerjaan Ring Balk						
	- Beton cor150	A.4.1.1.3.	0,82	m3	922.972,15	756.837,16	
	- Pembesian besi polos	B.17.b.1.1	115,94	kg	13.816,80	1.601.919,79	
Tanyonina anna a	- Bekisting	B.26.b.2	2,73	m2	128.050,32	349.577,37	
10	Pekerjaan talang cor						
	- Beton cor150	A.4.1.1.3.	0,15	m3	922.972,15	138.445,82	
	- Pembesian besi polos	B.17.b.1.1	42,16	kg	13.816,80	582.516,29	
	- Bekisting lantai	A.4.1.1.24	3,60	m2	330.132,25	1.188.476,10	
11	Pas.batu bata 1:6	A. 4.4.1.11.	101,28	m2	141.231,01	14.303.876,69	A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH
12	Pemasangan plesteran 1SP : 6PP tebal 15 mm.	A.4.4.2.6.	202,57	m2	54.194,43	10.978.165,69	
13	Pemasangan acian.	A.4.4.2.27.	202,57	m2	29.464,20	5.968.562,99	
14	Pasang keramik dinding 20 x 40	A.4.4.3.54.	10,08	m2	220.662,94	2.224.282,44	AAAAA AAAAA AAAAA AAAAA AAAAA AAAAA AAAA
						Jumlah	57.726.540,2
111	PEKERJAAN PENUTUP LANTAI						
111	LANTAI						
11		A.4.4.3.36.	3,00	m2	197.445,88	592.337,64	
	LANTAI Pemasangan Keramik lantai 20 x	A.4.4.3.36. A.2.3.1.11.	3,00 2,36	m2 m3	197.445,88 361.158,16	592.337,64 852.333,26	
1	LANTAI Pemasangan Keramik lantai 20 x 20				***************************************		1.444.670,8
1	LANTAI Pemasangan Keramik lantai 20 x 20				***************************************	852.333,26	1.444.670,9
1 2	LANTAI Pemasangan Keramik lantai 20 x 20 Urugan pasir bawah lantai PEKERJAAN ATAP Pasang gording kayu lanan				***************************************	852.333,26	1.444.670,5
1 2	LANTAI Pemasangan Keramik lantai 20 x 20 Urugan pasir bawah lantai PEKERJAAN ATAP Pasang gording kayu lanan Pasang rangka atap usuk kayu	A.2.3.1.11.	2,36	m3	361.158,16	852.333,26 Jumlah	1.444.670,\$
1 2 IV	LANTAI Pemasangan Keramik lantai 20 x 20 Urugan pasir bawah lantai PEKERJAAN ATAP Pasang gording kayu lanan	A.2.3.1.11. A.4.6.1.13.6.	2,36	m3	361.158,16 4.307.256,91	852.333,26 Jumlah 1.593.685,06	1.444.670,5
1 2 IV 1 2	LANTAI Pemasangan Keramik lantai 20 x 20 Urugan pasir bawah lantai PEKERJAAN ATAP Pasang gording kayu lanan Pasang rangka atap usuk kayu lanan reng suren	A.2.3.1.11. A.4.6.1.13.6. A.4.6.1.17.5.	2,36 0,37 45,50	m3 m3 m2	361.158,16 4.307.256,91 73.324,82	852.333,26 Jumlah 1.593.685,06 3.336.279,31	
1 2 IV 1 2	LANTAI Pemasangan Keramik lantai 20 x 20 Urugan pasir bawah lantai PEKERJAAN ATAP Pasang gording kayu lanan Pasang rangka atap usuk kayu lanan reng suren pasang Seng BJLS 25 PEKERJAAN INSTALASI	A.2.3.1.11. A.4.6.1.13.6. A.4.6.1.17.5.	2,36 0,37 45,50	m3 m3 m2	361.158,16 4.307.256,91 73.324,82	852.333,26 Jumlah 1.593.685,06 3.336.279,31 2.990.692,71	
1 2 IV 1 2 3 V	LANTAI Pemasangan Keramik lantai 20 x 20 Urugan pasir bawah lantai PEKERJAAN ATAP Pasang gording kayu lanan Pasang rangka atap usuk kayu lanan reng suren pasang Seng BJLS 25	A.2.3.1.11. A.4.6.1.13.6. A.4.6.1.17.5. A.4.5.2.38.2.	2,36 0,37 45,50 45,50	m3 m3 m2 m2	361.158,16 4.307.256,91 73.324,82 65.729,51	852.333,26 Jumlah 1.593.685,06 3.336.279,31 2.990.692,71 Jumlah	
1 2 IV 1 2 3	LANTAI Pemasangan Keramik lantai 20 x 20 Urugan pasir bawah lantai PEKERJAAN ATAP Pasang gording kayu lanan Pasang rangka atap usuk kayu lanan reng suren pasang Seng BJLS 25 PEKERJAAN INSTALASI LAMPU Titik instalasi Lampu, NYM 3 x 2,5 mm2	A.2.3.1.11. A.4.6.1.13.6. A.4.6.1.17.5.	2,36 0,37 45,50	m3 m3 m2 m2	361.158,16 4.307.256,91 73.324,82 65.729,51	852.333,26 Jumlah 1.593.685,06 3.336.279,31 2.990.692,71 Jumlah 900.000,00	
1 2 IV 1 2 3 V	LANTAI Pemasangan Keramik lantai 20 x 20 Urugan pasir bawah lantai PEKERJAAN ATAP Pasang gording kayu lanan Pasang rangka atap usuk kayu lanan reng suren pasang Seng BJLS 25 PEKERJAAN INSTALASI LAMPU Titik instalasi Lampu, NYM 3 x	A.2.3.1.11. A.4.6.1.13.6. A.4.6.1.17.5. A.4.5.2.38.2.	2,36 0,37 45,50 45,50	m3 m3 m2 m2	361.158,16 4.307.256,91 73.324,82 65.729,51	852.333,26 Jumlah 1.593.685,06 3.336.279,31 2.990.692,71 Jumlah	
1 2 2 IV 1 2 3 V 1	PEKERJAAN ATAP Pasang gording kayu lanan Pasang rangka atap usuk kayu lanan reng suren pasang Seng BJLS 25 PEKERJAAN INSTALASI LAMPU Titik instalasi Lampu, NYM 3 x 2,5 mm2 Lampu LED (1x18W)	A.2.3.1.11. A.4.6.1.13.6. A.4.6.1.17.5. A.4.5.2.38.2.	2,36 0,37 45,50 45,50	m3 m3 m2 m2	361.158,16 4.307.256,91 73.324,82 65.729,51	852.333,26 Jumlah 1.593.685,06 3.336.279,31 2.990.692,71 Jumlah 900.000,00	
1 2 IV 1 2 3 V 1 2 2	LANTAI Pemasangan Keramik lantai 20 x 20 Urugan pasir bawah lantai PEKERJAAN ATAP Pasang gording kayu lanan Pasang rangka atap usuk kayu lanan reng suren pasang Seng BJLS 25 PEKERJAAN INSTALASI LAMPU Titik instalasi Lampu, NYM 3 x 2,5 mm2 Titik instalasi Stop kontak, NYM 3 x 2,5 mm2	A.2.3.1.11. A.4.6.1.13.6. A.4.6.1.17.5. A.4.5.2.38.2. Ls Ls	2,36 0,37 45,50 45,50 5,00	m3 m2 m2 titik titik	361.158,16 4.307.256,91 73.324,82 65.729,51 180.000,00 175.000,00	852.333,26 Jumlah 1.593.685,06 3.336.279,31 2.990.692,71 Jumlah 900.000,00 525.000,00	
1 2 IV 1 2 3 3 V 1 2 3 4	PEKERJAAN ATAP Pasang gording kayu lanan Pasang rangka atap usuk kayu lanan reng suren pasang Seng BJLS 25 PEKERJAAN INSTALASI LAMPU Titik instalasi Lampu, NYM 3 x 2,5 mm2 Lampu LED (1x18W)	A.2.3.1.11. A.4.6.1.13.6. A.4.6.1.17.5. A.4.5.2.38.2. Ls Ls Ls Ls	2,36 0,37 45,50 45,50 5,00 3,00 5,00 2,00	m3 m2 m2 titik titik bh bh	361.158,16 4.307.256,91 73.324,82 65.729,51 180.000,00 175.000,00 50.000,00 40.000,00	852.333,26 Jumlah 1.593.685,06 3.336.279,31 2.990.692,71 Jumlah 900.000,00 525.000,00 250.000,00 80.000,00	
1 2 IV 1 2 3 V 1 2 3 4 5 5	PEKERJAAN ATAP Pasang gording kayu lanan Pasang rangka atap usuk kayu lanan reng suren pasang Seng BJLS 25 PEKERJAAN INSTALASI LAMPU Titik instalasi Lampu, NYM 3 x 2,5 mm2 Lampu LED (1x18W) Saklar ganda Saklar tungal	A.2.3.1.11. A.4.6.1.13.6. A.4.6.1.17.5. A.4.5.2.38.2. Ls Ls Ls Ls	2,36 0,37 45,50 45,50 5,00 5,00 2,00 1,00	m3 m3 m2 m2 titik titik bh bh	361.158,16 4.307.256,91 73.324,82 65.729,51 180.000,00 175.000,00 50.000,00 40.000,00 35.000,00	852.333,26 Jumlah 1.593.685,06 3.336.279,31 2.990.692,71 Jumlah 900.000,00 525.000,00 250.000,00 80.000,00 35.000,00	
1 2 IV 1 2 3 3 V 1 2 3 4	Pekerjaan Keramik lantai 20 x 20 Urugan pasir bawah lantai Pekerjaan Atap Pasang gording kayu lanan Pasang rangka atap usuk kayu lanan reng suren pasang Seng BJLS 25 Pekerjaan INSTALASI LAMPU Titik instalasi Lampu, NYM 3 x 2,5 mm2 Titik instalasi Stop kontak, NYM 3 x 2,5 mm2 Lampu LED (1x18W) Saklar ganda	A.2.3.1.11. A.4.6.1.13.6. A.4.6.1.17.5. A.4.5.2.38.2. Ls Ls Ls Ls	2,36 0,37 45,50 45,50 5,00 3,00 5,00 2,00	m3 m2 m2 titik titik bh bh	361.158,16 4.307.256,91 73.324,82 65.729,51 180.000,00 175.000,00 50.000,00 40.000,00	852.333,26 Jumlah 1.593.685,06 3.336.279,31 2.990.692,71 Jumlah 900.000,00 525.000,00 250.000,00 80.000,00 35.000,00 60.000,00	7.920.657,0
1 2 IV 1 2 3 V 1 2 3 4 5 5	LANTAI Pemasangan Keramik lantai 20 x 20 Urugan pasir bawah lantai PEKERJAAN ATAP Pasang gording kayu lanan Pasang rangka atap usuk kayu lanan reng suren pasang Seng BJLS 25 PEKERJAAN INSTALASI LAMPU Titik instalasi Lampu, NYM 3 x 2,5 mm2 Titik instalasi Stop kontak, NYM 3 x 2,5 mm2 Lampu LED (1x18W) Saklar ganda Saklar tungal Stop kontak daya 10 A	A.2.3.1.11. A.4.6.1.13.6. A.4.6.1.17.5. A.4.5.2.38.2. Ls Ls Ls Ls	2,36 0,37 45,50 45,50 5,00 5,00 2,00 1,00	m3 m3 m2 m2 titik titik bh bh	361.158,16 4.307.256,91 73.324,82 65.729,51 180.000,00 175.000,00 50.000,00 40.000,00 35.000,00	852.333,26 Jumlah 1.593.685,06 3.336.279,31 2.990.692,71 Jumlah 900.000,00 525.000,00 250.000,00 80.000,00 35.000,00	7.920.657,0
1 2 IV 1 2 3 4 5 6 VI	LANTAI Pemasangan Keramik lantai 20 x 20 Urugan pasir bawah lantai PEKERJAAN ATAP Pasang gording kayu lanan Pasang rangka atap usuk kayu lanan reng suren pasang Seng BJLS 25 PEKERJAAN INSTALASI LAMPU Titik instalasi Lampu, NYM 3 x 2,5 mm2 Titik instalasi Stop kontak, NYM 3 x 2,5 mm2 Lampu LED (1x18W) Saklar ganda Saklar tungal Stop kontak daya 10 A PEKERJAAN KUSEN DAN ALUMUNIUM	A.2.3.1.11. A.4.6.1.13.6. A.4.6.1.17.5. A.4.5.2.38.2. Ls Ls Ls Ls	2,36 0,37 45,50 45,50 5,00 5,00 2,00 1,00	m3 m3 m2 m2 titik titik bh bh	361.158,16 4.307.256,91 73.324,82 65.729,51 180.000,00 175.000,00 50.000,00 40.000,00 35.000,00	852.333,26 Jumlah 1.593.685,06 3.336.279,31 2.990.692,71 Jumlah 900.000,00 525.000,00 250.000,00 80.000,00 35.000,00 60.000,00	7.920.657,0
1 2 IV 1 2 3 4 5 6 VI 1	LANTAI Pemasangan Keramik lantai 20 x 20 Urugan pasir bawah lantai PEKERJAAN ATAP Pasang gording kayu lanan Pasang rangka atap usuk kayu lanan reng suren pasang Seng BJLS 25 PEKERJAAN INSTALASI LAMPU Titik instalasi Lampu, NYM 3 x 2,5 mm2 Titik instalasi Stop kontak, NYM 3 x 2,5 mm2 Lampu LED (1x18W) Saklar ganda Saklar tungal Stop kontak daya 10 A PEKERJAAN KUSEN DAN ALUMUNIUM Pasang Kaca Tempra 12 mm Pemasangan rangka kusen	A.2.3.1.11. A.4.6.1.13.6. A.4.6.1.17.5. A.4.5.2.38.2. Ls Ls Ls Ls Ls	2,36 0,37 45,50 45,50 5,00 2,00 1,00 2,00 1,00	m3 m3 m2 m2 titik titik bh bh bh set	361.158,16 4.307.256,91 73.324,82 65.729,51 180.000,00 175.000,00 40.000,00 35.000,00 30.000,00	852.333,26 Jumlah 1.593.685,06 3.336.279,31 2.990.692,71 Jumlah 900.000,00 525.000,00 250.000,00 80.000,00 35.000,00 Jumlah 12.500.000,00	7.920.657,0
1 2 IV 1 2 3 4 5 6 VI 1 2	LANTAI Pemasangan Keramik lantai 20 x 20 Urugan pasir bawah lantai PEKERJAAN ATAP Pasang gording kayu lanan Pasang rangka atap usuk kayu lanan reng suren pasang Seng BJLS 25 PEKERJAAN INSTALASI LAMPU Titik instalasi Lampu, NYM 3 x 2,5 mm2 Lampu LED (1x18W) Saklar ganda Saklar tungal Stop kontak daya 10 A PEKERJAAN KUSEN DAN ALUMUNIUM Pasang Kaca Tempra 12 mm Pemasangan rangka kusen Alumunium	A.2.3.1.11. A.4.6.1.13.6. A.4.6.1.17.5. A.4.5.2.38.2. Ls Ls Ls Ls Ls Ls Ls Ls	2,36 0,37 45,50 45,50 5,00 2,00 1,00 2,00 1,00 38,06	m3 m3 m2 m2 titik titik bh bh bh set m1	361.158,16 4.307.256,91 73.324,82 65.729,51 180.000,00 175.000,00 40.000,00 35.000,00 30.000,00 12.500.000,00 174.079,69	852.333,26 Jumlah 1.593.685,06 3.336.279,31 2.990.692,71 Jumlah 900.000,00 525.000,00 250.000,00 80.000,00 35.000,00 Jumlah 12.500.000,00 6.625.473,00	7.920.657,0
1 2 IV 1 2 3 4 5 6 VI 1	LANTAI Pemasangan Keramik lantai 20 x 20 Urugan pasir bawah lantai PEKERJAAN ATAP Pasang gording kayu lanan Pasang rangka atap usuk kayu lanan reng suren pasang Seng BJLS 25 PEKERJAAN INSTALASI LAMPU Titik instalasi Lampu, NYM 3 x 2,5 mm2 Titik instalasi Stop kontak, NYM 3 x 2,5 mm2 Lampu LED (1x18W) Saklar ganda Saklar tungal Stop kontak daya 10 A PEKERJAAN KUSEN DAN ALUMUNIUM Pasang Kaca Tempra 12 mm Pemasangan rangka kusen	A.2.3.1.11. A.4.6.1.13.6. A.4.6.1.17.5. A.4.5.2.38.2. Ls Ls Ls Ls Ls	2,36 0,37 45,50 45,50 5,00 2,00 1,00 2,00 1,00	m3 m3 m2 m2 titik titik bh bh bh set	361.158,16 4.307.256,91 73.324,82 65.729,51 180.000,00 175.000,00 40.000,00 35.000,00 30.000,00	852.333,26 Jumlah 1.593.685,06 3.336.279,31 2.990.692,71 Jumlah 900.000,00 525.000,00 250.000,00 80.000,00 35.000,00 Jumlah 12.500.000,00	1.444.670,\$ 7.920.657,0

	(DIBULATKAN	136.184.000,0
						JUMLAH TOTAL	136.184.325,7
						PPN 10%	12.380.393,2
					x 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	JUMLAH TOTAL	123.803.932,
	2.					Jumlah	24.191.204,
	- Bekisting lantai	A.4.1.1.24	8,00	m2	330.132,25	2.641.058,00	
	- Pembesian besi polos	B.17.b.1.1	94,93	kg	13.816,80	1.311.628,82	
enside a mention management	- Beton cor150	A.4.1.1.3.	1,20	3m	922.972,15	1.107.566,58	The state of the s
14	Pekerjaan jembatan		Auto Transistantina Lancia (mare		II kaan si kiidha waxaa kaa ka	Marking and Associated Association and Associated Association and Association	ADMINISTRATION OF THE PROPERTY
13	Pasang profil beton	ls	25,60	m1	15.000,00	384.000,00	
12	Pasang Pintu teralis besi Ø 12	ls	6,40	m2	375.000,00	2.400.000,00	142
11	Pasang teralis besi Ø 12	Is	17,40	m2	350.000,00	6.090.000,00	
10	Pasang batu candi susun Sirih	A.4.4.3.58.5	9,95	m2	249.552,88	2.483.051,16	
8	Pemasangan acian.	A.4.4.2.27.	15,60	m2	29.464,20	459.641,52	-
7	Pemasangan plesteran 1SP : 6PP tebal 15 mm.	A.4.4.2.6.	15,60	m2	54.194,43	845.433,11	
6	Pasangan batu bata 1:6	A. 4.4.1.11.	7,80	m2	141.231,01	1.101.601,88	
	- Bekisting	B.24.b.3.b	1,20	m2	85.164,42	102.197,30	
	- Pembesian besi polos	B.17.b.1.1	51,85	kg	13.816,80	716.401,08	
	- Beton cor150	A.4.1.1.3.	0,48	3m	922.972,15	443.026,63	
5	Pekerjaan kolom 20 X 20					-	
	- Bekisting	B.26.b.2	1,08	m2	128.050,32	138.294,35	THE RESERVE THE PROPERTY OF TH
	- Pembesian besi polos	B.17.b.1.1	33,80	kg	13.816,80	467.007,84	
	- Beton cor 150	A.4.1.1.3.	0,32	3m	922.972,15	295.351,09	
4	Pekerjaan sloof 15/20		CONTRACTOR OF THE STATE OF THE		CONTRACTOR	MATERIAL PROPERTY AND ADDRESS OF THE PARTY AND	
3	Pasangan batu kali 1:6	A.3.2.1.4.	2,98	m3	831.067,70	2.476.581,75	
2	pas batu kosong	A.3.2.1.9.	0,97	m3	495.784,32	480.910,79	
1	HALAMAN Galian tanah	A.2.3.1.1.	4,54	m3	54.505,00	247.452,70	
VIII	PEKERJAAN PAGAR						
			.,00		001.00 401	Jumlah	2.664.742
8	Kloset jongkok	A.5.1.12.	1,00	bh	504.984,04	504.984,04	HATTING AND
7	Floor drain	A.5.1.1 14.	1,00	bh	60.671,60	60.671,60	
6	Kran Wastafel	A.5.1.1 19.3	1,00	bh	105.973,68	105.973,68	
5	Pemasangan wastafel	A.5.1.1 5.	1,00	bh	46.852,85 831.712,02	281.117,10 831.712,02	
4	pasang instalasi air 2" tope AW	A.5.1.1 19.3 A.5.1.1 29.	1,00 6,00	m1	105.973,68	105.973,68	
3	AW Kran stanlis	A.5.1.1 19.3					*
2	Pasang Saluran air kotor 3" type	A.5.1.1 31.	6,00	m1	90.027,99	540.167.94	
1	Pasang pipa PVC 1/2" type AW	A.5.1.1 25.	12,60	m1	18.582,72	234.142,27	***************************************
VII	PEKERJAAN SANITARY					Jumlah	25.606.117
9	Kunci tanam	A.4.6.2.4.	2,00	bh	143.575,74	287.151,48	AND THE COMMENT OF THE PARTY OF
8	Engsel pintu	A.4.6.2.5.	6,00	bh	60.690,08	364.140,48	The state of the s
7	Pasang pintu panil kayu mahoni	A.4.6.1.5.5.	3,20	m2	541.520,67	1.732.866,14	

CARA PEMBAYARAN: Sekaligus lunas melalui Kankemenag Kab. Wonosobo dan dibayarkan setelah pekerjaan mencapai 100 % selesai dalam keadaan baikserta dinyatakan dengan Berita Acara Serah Terima yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dan dibayarkan LS kepada CV. Karya Agung melalui Bank Jateng Cabang Wonosobo dengan Nomor Rekening : 1023002948 dari Bendahara Pengeluaran Kantor Kementerian Agama Kabupaten Wonosobo.

INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA; Penagihan hanya dapat dilakukan setelah penyelesaian pekerjaan yang diperintahkan dalam SPK ini dan dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada PPK sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari nilai SPK sebelum PPN setiap hari kalender keterlambatan. Selain tunduk kepada ketentuan dalam SPK ini, penyedia berkewajiban untuk mematuhi Standar Ketentuan dan Syarat Umum SPK terlampir.

Untuk dan Atas Nama myedia Jasa

Karya Agung

5AFF862646213

Untuk dan Atas Nama Kantor Kementerian Agama Kab. Wonosobo Selaku Pejabat Pembuat Komitmen Seksi Bimas Islam

H. Imron Awaydin, S.Ag

Mengetahui kemenag Kab. Wonosobo

MUHAMAD THOBIQ, MSI 2 196206131989031001

sa Pengguna Anggaran

Direktur